

*Przepraszam!
Panu Przewodniczcy
Zarządu Powiatu
26.06.2025*

Wąbrzeźno, dn. 26 czerwca 2025 r.

**Pan
Marek Markowski
Przewodniczący
Rady Powiatu Wąbrzeskiego
ul. Wolności 44
87-200 Wąbrzeźno**

Szanowny Panie Przewodniczący !

Mieszkańcy sołectwa Trzciano na obchodach Dnia Dziecka, które odbyły się w minioną niedzielę 22 czerwca br. zwrócili się do mnie o interwencję w sprawie drogi powiatowej 1717C Czaple – Ryńsk - Etap II. W sprawie tej złożyłam już interpelację na sesji w dniu 26 maja 2022 r. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią z dnia 9 czerwca 2022 r. wszystkie wymienione nieprawidłowości miały być usunięte zgodnie z obowiązującą w tamtym czasie gwarancją. Niestety, na pięć poruszonych w mojej interpelacji problemów, tylko jeden udało się zrealizować przez okres 3 lat.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie kroki zamierza podjąć Powiat Wąbrzeski w niżej wymienionych sprawach, które, co pragnę podkreślić, były przedmiotem mojej wcześniejszej interpelacji z dnia 26 maja 2022 r.

I tak:

1. Lampa hybrydowa, która ma oświetlać przejście dla pieszych, stojąca po lewej stronie drogi patrząc od Ryńska w stronę Przydworza w dalszym ciągu nie włącza się, jak wskazują mieszkańcy nie działa od chwili zamontowania jej przy drodze.

Poniżej zdjęcia ww. lampy.



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2

2. Nadal występuje problem ze stojącą wodą na samym początku wsi, po lewej stronie jadąc od Ryńska w kierunku Przydworza. W ramach przebudowy drogi został również przebudowany zjazd do posesji nr 26. Nowy, asfaltowy zjazd został wykonany w taki sposób, że na połączeniu z drogą gruntową tworzą się kałuże po opadach deszczu, które utrudniają pieszym wejście na jezdnię i jej opuszczenie, a samochodom wjazd i wyjazd z posesji. Woda mogłaby być odprowadzona do rowu znajdującego się w pasie drogi przy pomocy prostego systemu rur, lub dzięki odpowiedniemu podwyższeniu i wyprofilowaniu terenu. Jednak - zdaniem mieszkańców - robotnicy remontujący drogę zbagatelizowali problem, zasypując prowizoryczny otwór odprowadzający wodę. W efekcie woda spływa z drogi i zalega w tym miejscu do czasu, aż samoistnie wyparuje, utrudniając mieszkańcom prawidłowe korzystanie z podjazdu. Należy zauważyć, że w sąsiedztwie stojącej wody znajduje się gminny przystanek autobusowy, na którym czekają dzieci i młodzież uczące się w Szkole Podstawowej w Ryńsku.

W załączeniu przedstawiam trzy zdjęcia obrazujące opisaną sytuację:



Zdjęcie nr 3



Zdjęcie nr 4



Zdjęcie nr 5

3. Lampa hybrydowa, umieszczona po prawej stronie patrząc od Ryńska w stronę Przydworza, włącza się na bardzo krótki czas, przez co nie spełnia swojej funkcji. Lampa zasilana jest prądem wytworzonym przez panele fotowoltaiczne i wiatrak, które wydają się być przysłonięte przez rosnącą w sąsiedztwie sosnę. W opinii mieszkańców należałoby poszukać przyczyn nieprawidłowej pracy lampy i je usunąć, tak aby lampa działała zgodnie z przeznaczeniem i oświetlała przejście dla pieszych. Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych w okresie jesienno-zimowym, kiedy to na dworze wcześniej robi się ciemno, a widoczność w tym miejscu jest ograniczona. Tym bardziej sytuacja jest niebezpieczna ze względu na zatrzymywanie się autobusu, z którego korzysta młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych.

W załączeniu przedstawiam trzy zdjęcia obrazujące opisaną sytuację:



Zdjęcie nr 6



Zdjęcie nr 7



Zdjęcie nr 8

4. Wybudowany w centrum wsi, asfaltowy chodnik został poprawiony po złożonej interpelacji w 2022r. Niestety, pomimo naprawy nadal pęka i zapada się. Zgadzam się z opinią mieszkańców, że w niedalekiej przyszłości chodnik rozpadnie się całkowicie i przestanie służyć mieszkańcom.

W załączeniu przedstawiam trzy zdjęcia obrazujące opisany problem:



Zdjęcie nr 9



Zdjęcie nr 10



Zdjęcie nr 11

Ponadto, pękający i zapadający się chodnik nie jest jedynym problemem ww. inwestycji. Po kilku latach użytkowania drogi powiatowej zaczął pękać również asfalt na omawianej drodze prowadzącej z Ryńska do Czapel (w poprzedniej interpelacji nie zgłaszałam tego problemu, gdyż pęknięcia na jezdni jeszcze nie występowały). Przyczyną pękania i zapadania się asfaltu na chodniku i drodze jest zdaniem mieszkańców niewłaściwe wykonanie podbudowy chodnika i drogi, w tym zwłaszcza wykonanie drogi i chodnika bezpośrednio na torfowisku (nie usunięto torfu, nie wzmocniono gruntu).

W załączeniu przedstawiam trzy zdjęcia obrazujące opisany problem:



Zdjęcie nr 12



Zdjęcie nr 13



Zdjęcie nr 14

Reasumując, należy bardzo mocno podkreślić, że wymienione usterki i niedociągnięcia, które pojawiły się po kilku latach, a niektóre zaledwie rok po zakończeniu inwestycji, rodzą obawy co do sposobu wykonania prac i jakości użytych materiałów. W opinii mieszkańców należy dokonać ponownej oceny wykonanej przebudowy, tym bardziej że nie minął jeszcze okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji. W związku z tym proszę Zarząd Powiatu o podjęcie odpowiednich kroków, aby usunąć wady powstające na wyremontowanym odcinku drogi powiatowej nr 1717C Czaple-Ryńsk Etap II.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości w poruszonym przeze mnie temacie proszę o kontakt z sołtysem Trzciana, I

Z poważaniem
Kwiatkowska
Hanna Kwiatkowska