

PROTOKÓŁ

z przeglądu dróg powiatowych i gminnych Powiatu Wąbrzeskiego

Zgodnie z §12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) w dniu 24.01.2022 r. komisja w składzie:

1. Radosław Kardaś – w. z. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
2. Józef Krawczyk – Sekretarz Powiatu Wąbrzeskiego

dokonała kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych.

Stwierdzono co następuje:

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Uwagi
1.	1420 C	Radzyń Chełmiński - Wąbrzeźno	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe, – znaki P-10 "przejście dla pieszych" wymagają odnowienia, – bariery dla pieszych stan techniczny dobry, – lokalnie występują znaki o zbyt krótkich słupkach i odchylonych od pionu.
2.	1707 C	Nowa Wieś Królewska - Trzcianek	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – lokalnie występują znaki o zbyt krótkich słupkach, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe, – bariery energochłonne stan techniczny dobry, – lokalnie występują znaki o zbyt krótkich słupkach
3.	1706 C	Nowa Wieś Królewska - Czaple	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie czytelne, – bariery betonowe nad przepustem w niedostatecznym stanie technicznym.
4.	1705C	Wiewiórki – Nowa Wieś Królewska	– Mgowo – Wiewiórki odcinek drogi po przebudowie, – nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – lokalnie występują znaki o zbyt krótkich słupkach, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe, – bariery energochłonne stan techniczny bardzo dobry.

5.	1704C	Goryń - Wieladz	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe.
6.	1421C	Mgowo – Gawłowice	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe, – lokalnie występują znaki o zbyt krótkich słupkach i odchylonych od pionu.

Wnioski:

Na skontrolowanych odcinkach dróg występuje pełne oznakowanie, lokalnie występują znaki wyblakłe, które należy sukcesywnie wymieniać. Lokalnie spotyka się mocowanie znaków na nieodpowiedniej wysokości. Występujące przy drogach poręcze betonowe i stalowe są w złym stanie technicznym, wymagają naprawy i regulacji lub wymiany na poręcze energochłonne.

Zalecenia:

1. W miarę posiadanych środków należy znaki nieodblaskowe sukcesywnie wymieniać na znaki odblaskowe.
2. Należy sukcesywnie prowadzić wymianę krótkich słupków do znaków aby zapewnić montaż znaków na właściwej wysokości.
3. Należy sukcesywnie odnawiać oznakowanie poziome.
4. W miarę posiadanych środków należy poręcze betonowe wymieniać na poręcze energochłonne.
5. Należy sukcesywnie prowadzić wycinkę zakrzaczeń w miejscach, gdzie ograniczają skrajnię drogową, przysłaniają znaki drogowe.

Podpisy Komisji:

1.
 w z. KIEROWNIKA
 Zarządu Dróg Powiatowych
 w Wąbrzeźnie
Radosław Kardaś
 Referent ds. dróg

2.
 SEKRETARZ POWIATU
Józef Kiewczyk