

PROTOKÓŁ

z przeglądu dróg powiatowych i gminnych Powiatu Wąbrzeskiego

Zgodnie z §12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.) w dniu 04.03.2024 r. komisja w składzie:

1. Radosław Kardaś – p.o. Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
2. Józef Krawczyk – Sekretarz Powiatu Wąbrzeskiego

dokonała kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych.

Stwierdzono co następuje:

Lp.	Numer drogi	Nazwa drogi	Uwagi
1.	1716 C	Płużnica - Dźwierzno	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe czytelne, – bariery energochłonne nad przepustem stan techniczny dobry,
2.	1717 C	Czaple - Ryńsk	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe czytelne, – bariery energochłonne stan techniczny bardzo dobry.
3.	1718 C	Czaple - Trzciano	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe czytelne.
4.	1719 C	Trzciano - Sosnówka	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe czytelne, – bariery energochłonne stan techniczny dobry.
5.	1708 C	Stanisławki - Jarantowice	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe, – poręcze energochłonne stan techniczny dobry, – lokalnie występują znaki o zbyt krótkich słupkach i odchylonych od pionu.
6.	1424 C	Rywałd - Dębowa Łąka	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe, – poręcze drogowe betonowe wymagają wymiany.
7.	1713 C	Książki - Kruszyny	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe czytelne., – bariery energochłonne stan techniczny bardzo dobry.

8.	1715 C	Wąbrzeźno - Lembarg	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe, – bariery dla pieszych stan techniczny bardzo dobry, – poręcze stalowe na przepuszczu w Osieczku wymagają naprawy, – lokalnie występują znaki o zbyt krótkich słupkach i odchylonych od pionu.
9.	1411 C	Bursztynowo - Blizno	– droga po przebudowie, brak uwag, – oznakowanie w stanie bardzo dobrym, – bariery energochłonne stan techniczny bardzo dobry.
10.	1703 C	Błędowo - Płużnica	– nie stwierdzono braków w oznakowaniu, – oznakowanie pionowe lokalnie wyblakłe, – lokalnie występują znaki o zbyt krótkich słupkach, – znaki P-10 "przejście dla pieszych" wymagają odnowienia, – bariery energochłonne nad przepustem stan techniczny dobry.

Wnioski:

Na skontrolowanych odcinkach dróg występuje pełne oznakowanie, lokalnie występują znaki wyblakłe, które należy sukcesywnie wymieniać. Lokalnie spotyka się mocowanie znaków na nieodpowiedniej wysokości. Występujące przy drogach poręcze betonowe i stalowe są w złym stanie technicznym, wymagają naprawy i regulacji lub wymiany na poręcze energochłonne.

Zalecenia:

1. W miarę posiadanych środków należy znaki nieodblaskowe sukcesywnie wymieniać na znaki odblaskowe.
2. Należy sukcesywnie prowadzić wymianę krótkich słupków do znaków aby zapewnić montaż znaków na właściwej wysokości.
3. Należy sukcesywnie odnawiać oznakowanie poziome.
4. W miarę posiadanych środków należy poręcze betonowe wymieniać na poręcze energochłonne.
5. Należy sukcesywnie prowadzić wycinkę zakrzaczeń w miejscach, gdzie ograniczają skrajnię drogową, przysłaniają znaki drogowe.

Podpisy Komisji:

1.

p.o. KIEROWNIK
Zarządu Dróg Powiatowych
w Wąbrzeźnie
Radosław Kardaś
2.

SEKRETARZ POWIATU
Józef Krawczyk